

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Нежилое здание ОКУ «Центр сопровождения» общей площадью 854,1 кв.м,
расположенное по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.29А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1-3	1) Отсутствуют нормативные символы доступности на входе (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016, ГОСТ 52131-2019); 2) Перед входом на территорию отсутствует информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с	К, О, С, Г, У	1) Доступный вход на территорию объекта идентифицировать символами доступности в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101- 2001); 2) Перед входом на территорию установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-	Индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

				использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016); 3) Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8-0,9 м до доступного входа (п.5.1.10 СП 59.13330.2016); 4) Не организован допуск собаки-проводника на территорию объекта (п. ч.1 ст. 15 ФЗ № 181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»); 5) Кнопка вызова персонала на входе на	точечного шрифта Брайля с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) и разместить ее рядом с входной калиткой со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016); 3) Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8-0,9 м до доступного входа и тактильной мнемосхемой. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (п.5.1.10 СП 59.13330.2016); 4) Обеспечить доступ посетителя, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию. С этой целью организовать площадку на территории для собаки-поводыря с минимальным размером клетки 1,5м² (п. ч.1 ст. 15 ФЗ № 181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», п.5.14 Таблицы 3.1 СП 35-101-2001, пп «ж» п.4 Порядка	
--	--	--	--	---	--	--

				территорию отсутствует (п.6.1.1. СП 59.13330.2016). 6) Отсутствует знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (п. 6.4.2 СП 13330.2016, ГОСТ 52131-2019); 7) Отсутствуют радиоинформаторы (п.6.5.3 СП 59.13330.2016). 8) Отсутствует дверная ручка на входной калитке (п.6.4.3 СП 59.13330.2016)	обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н); 5) Кнопку вызова персонала установить на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной поверхности (п.5.1.3 и п.6.1.1 СП 59.13330.2016); 6) Обозначить кнопку вызова персонала тактильной пиктограммой со знаком «Инвалид» и стилизованным звонком в углу в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 59.13330.2016); 7) Рекомендуется установить по заданию на проектирование радиоинформаторы для посетителей с нарушением зрения (п.6.5.3 СП 59.13330.2016). 8) Установить на входной калитке дверные ручки/ приборы открывания и закрывания дверей,	
--	--	--	--	--	--	--

							которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек (п.6.4.3 СП 59.13330.2016)	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	3-6	1) Отсутствует комплексная и непрерывная система информации о направлении к доступному входу, в т.ч. информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей (п.8.1.6 СП 59.13330.2016); 2) Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке (перепады	К, О, С, Г, У	1) Установить информационное табло (мнемосхему) на входе на территорию объекта с указанием направления движения к главному входу в здание с дублированием рельефными знаками. При установке мнемосхемы на территории объекта необходимо учитывать требования п.5.3.3 СП 59.13330.2016, согласно которому специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должно устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. 2) Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию	Индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

					высот поверхностей пешеходных путей) (п.5.1.10 СП 59.13330.2016); 3) Отсутствует тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 4) Отсутствуют нормативные специализированные указатели направления движения к адаптированному входу в здание (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016, Таблица Е.1 ГОСТ 52131-2019).	<u>предупреждения</u> на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8-0,9 м до объекта, информации (мнемосхемы) или начала опасного участка (перепада высот), изменения направления движения, входа/выхода в здание. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (п.5.1.10 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018). 3) Разместить вдоль пешеходных дорожек направляющую тактильно-контрастную разметку – безопасную полосу движения для инвалидов с нарушением зрения, <u>выполняющую функцию указателя направления движения</u>. (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 4) Разместить нормативные специализированные указатели направления движения к доступному входу в здание в соответствии с требованиями Таблица Е.1 ГОСТ 52131-2019 (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).	
--	--	--	--	--	--	--	--

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.5	4	На территории в непосредственной близости к адаптированному входу в здание имеется парковочное место. Специальное парковочное место для автотранспорта инвалидов расположено не далее 50 м от доступного входа на объект. Площадка для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов расположена не более 100 м от входов на территорию объекта. <u>В результате обследования выявлены следующие отклонения и</u>	К, О	1) Нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0м х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м (п.5.2.4 СП 59.1330.2016). 2) Предусмотреть место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках с шириной боковых подходов к автомашине не менее 2,5 м (п.5.2.4 СП 59.1330.2016). 3) Нанести разметку парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 59.13330.2016. 4) Обозначить каждое выделяемое машино-место дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания дорожными знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 -2019 и ПДД, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м (п.5.2.1 СП 59.13330.2016)	Индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

				<u>несоответствия требованиям нормативно-правовой документации в области создания безбарьерной среды:</u> 1) Безопасные зоны у специального парковочного мест для автотранспорта инвалидов не промаркированы соответствующим образом, чтобы исключить возможность парковки на них. 2) Вопреки требованиям ГОСТ Р 52289-2019 специальное парковочное место для инвалидов не обозначено дорожными знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 -2019 и ПДД, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м (п.5.2.1 СП 59.13330.2016)	5) На автостоянке установить средства местной связи между стоянкой и администрацией организации для вызова обслуживающего персонала (например, информационное табло с номером телефона ответственного сотрудника при необходимости получения помощи для преодоления барьеров или установить кнопку вызова персонала) (п.4.6 Таблицы 3.1 СП 35-101-2001) 6) Для предотвращения заезда транспортных средств на пути движения МГН установить ограничительный (парковочный) столбик (п.5.2.4 СП 59.13330.2016) 7) С целью обозначения направления движения от автостоянки к адаптированному входу в здание установить для инвалидов на кресле-коляске тактильную пиктограмму со световой индикацией «Направление пути» и «Инвалид» (п. 10.2.2 СП 136.13330.2012, п. 4.1 ГОСТ Р 52131-2019)	
--	--	--	--	---	---	--

	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию (все); 2) Информационная поддержка на всех путях движения МГН (значимо для всех категорий инвалидов); 3) Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) (значимо для всех категорий инвалидов); 4) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов).
--	-------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (Г) ВНД-И (К, О, С, У)	1.1; 1.2; 1.5	1-6	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию» оценено как «временно недоступно избирательно» (ВНД-И) для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) и с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), зрения (С) и умственного развития (У) в связи с тем, что отсутствуют архитектурно-планировочные и организационные решения:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания.

При такой оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры (далее по тексту — ОСИ) обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования.

Для инвалидов с нарушением слуха (Г) состояние доступности данной зоны оценено как «доступно условно избирательно» (ДУ-И). Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (общественными организациями инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, или в другом учреждении).

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию» **ожидаемый результат:**

- 1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Нежилое здание ОКУ «Центр сопровождения» общей площадью 854,1 кв.м,
расположенное по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.29А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	13	Адаптированный вход: 1) Перед лестницей отсутствует тактильная направляющая разметка – вектор направления. (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 2) Перед внешней лестницей отсутствуют	К, О, С	1) Наружную лестницу адаптированного входа оборудовать поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261- 2017. Рекомендуется поручни оборудовать горизонтальными завершающими частями длиннее на 0,3 м (п.п. 5.1.14, 5.1.15, 6.2.11 СП 59.13330.2016); 2) Установить перед лестницей тактильную направляющую разметку – вектор направления.	Индивидуальное техническое решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

				предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Нанесена контрастная маркировка на дорожном покрытии на расстоянии 1,0м от внешнего края проступи нижней ступени (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016, Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 2) Лестница шириной 0,87 м состоит из пяти ступеней с высотой подступенков 0,16м и шириной проступей 0,29м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016); 3) Отсутствуют поручни (п.п. 5.1.14, 5.1.15, 6.2.11 СП 59.13330.2016); 4) Кнопка вызова	Выполнить тактильными конусами в линейном порядке. Ширина поля тактильных указателей - квадрат со сторонами 60/60 см. Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1) 3) Перед наружной лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016, Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 4) На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016); 5) Для обеспечения информации незрячего человека при движении вдоль поручня установить информационные тактильные указатели на поручне, изготовленные с применением системы Брайля. Указатели	
--	--	--	--	---	---	--

					персонала установлена в не доступном для инвалидов и МГН месте рядом с входной дверью на высоте 1,0м, не обозначена тактильным знаком (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 59.13330.2016).		установить с внешней стороны поручня. На поручне нанести информацию об объекте и окончании перил. Тактильную информацию разместить с внешней стороны поручня «вверх ногами» (п. 6.2.12 СП 59.13330.2016) 6) Перенести и обозначить кнопку вызова персонала <u>тактильной</u> пиктограммой со знаком «Инвалид» и стилизованным звонком в углу (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 59.13330.2016 , п. 4.1 ГОСТ Р 52131-2019); 7) Установить информационные рельефные таблички о доступности объекта на высоте не менее 1,5м (п.6.5.1. и 6.5.4 СП 59.13330.2016, ГОСТ 52131-20). Главный вход в здание: Установить у двери главного входа указатель направления, указывающий путь к ближайшему доступному входу (п.6.5.1 СП 59.13330.2016).	
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.2	14-19	Адаптированный вход в здание оборудован двухмаршевым пандусом с уклоном нижнего марша – 5,4 ⁰ и верхнего марша – 8,2 ⁰ (п.6.1.2 СП 59.13330.2016)	К, О, С	При устройстве пандуса необходимо руководствоваться нормами п.5.1.15 – 5.1.16 СП 59.13330.2016: 1) Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно	Индивидуальное техническое решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

					Ширина марша пандуса – 1,0м. Установлены поручни округлого сечения на высоте 0,68м и 0,87м (п.6.2.12 СП 59.13330.2016). Длина марша пандуса в норме – 6,58м и не превышает 9,0 м (п.5.1.14 СП 59.13330.2016) 1) Поручень установлен только с правой стороны на стене на одном уровне на высоте 0,79 м. (п.6.2.11 СП 59.13330.2016) 2) Отсутствует противоскользящее покрытие пандуса, контрастное по отношению к прилегающей поверхности (п.5.1.16 СП 59.13330.2016)	прилегающей поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 2) Оборудовать пандус двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2017. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. 3) В местах изменения уклонов необходимо установить искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	17	1) Габариты входной площадки: глубина – 2,07м, ширина – 2,36м (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016). 2) Отсутствует на поверхности покрытия	К, О, С 1) Разместить на поверхности покрытия входной площадки тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала	Индивидуальное техническое решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

					входной площадки тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, входной двери. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016); 3) Отсутствуют дренажные и водосборные решетки (п. 6.1.8 СП 59.13330.2016)	опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016). 2) Установить дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью покрытия пола либо установить противоскользящее покрытие «анти каблук». При установке таких решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который устраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери и 0,3 м перед раздвижной дверью (п.6.1.8 СП 59.13330.2016). 3) Ширина просветов ячеек дренажных решеток не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м (п.5.1.17 СП 59.13330.2016)	
--	--	--	--	--	---	--	--

2.4	Дверь (входная)	есть	2.4.	8, 20	Адаптированный вход: Дверь двухстворчатая глухая, шириной рабочей створки в свету 0,97м без порога (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016). 1) Отсутствуют нормативные символы доступности на входе в здание (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016, ГОСТ 52131-2019); 2) Не обеспечена контрастность дверной ручки относительно цвета дверного полотна. (п.6.4.1 СП 59.13330.2016); 3) Дверь не оборудована доводчиком с регулируемым усилием более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой менее 5 секунд (4 секунды). Механизм открытия двери «к себе» (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016); 4) На входе	К, О, С, Г	1) Установить информационные рельефные таблички о доступности входа для инвалидов на высоте не менее 1,5м в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (п.п.6.1.7, 6.5.1, 6.5.4 СП 59.13330.2016). 2) В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия (п.6.1.5 СП 59.13330.2016); 3) Обеспечить контрастность цвета дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна не менее 15% (п.6.4.1 СП 59.13330.2016); 4) Установить по заданию на проектирование радио информаторы для посетителей с нарушением зрения (п.6.5.3 СП 59.13330.2016) 5) Установить информационную вывеску с названием организации и указанием времени оказания услуг (приемных часов) с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5.9 СП 13330.2016). 6) Разместить тактильную табличку с наименованием организации рядом с входной дверью со стороны дверной ручки	Индивидуальное техническое решение с использованием ТСР, организационные мероприятия
-----	-----------------	------	------	----------	---	------------	---	--

					отсутствуют радиодиффракторы, предназначенные для оповещения посетителей с нарушением зрения. (п.6.5.3 СП 59.13330.2016) 5) Отсутствует рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016). 6) Информационная вывеска с названием организации и указанием времени оказания услуг (приемных часов) с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля отсутствует (п.6.5.9 СП 13330.2016).		на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 13330.2016). 7) Отрегулировать дверной доводчик до значения не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016).	
2.5	Тамбур	есть	2.5	10, 11, 22 - 24	Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей - 2,71м при ширине 2,46 м. (п.6.1.8 СП	С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП), организационные

					59.13330.2016). 1) На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) предусмотреть яркая контрастная маркировка в форме круга расположена на одном уровне (п.6.1.6 СП 59.13330.2016).		или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположить контрастную маркировку на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. (п.6.1.6 СП 59.13330.2016).	мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию (значимо для всех категорий инвалидов); 2) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов); 3) Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий инвалидов).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	2.1- 2.5	7-24	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для всех категорий инвалидов состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» оценено как «доступно условно» (ДУ) для всех категорий. Такая оценка дана в связи с организацией помощи отдельной категории инвалидов со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно условно» (ДУ);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Нежилое здание ОКУ «Центр сопровождения» общей площадью 854,1 кв.м,
расположенное по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.29А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	25- 28	1) Ширина коридора – 1,13м (п. 6.2.1 СП 59.13330.2016) 2) В фойе на 1-м этаже отсутствует информационная схема объекта, выполненная в доступном формате для посетителей с нарушением зрения (тактильно-рельефный формат со шрифтом	К, О, С, Г, У	1) В коридоре установить тактильно-звуковую мнемосхему (п. 6.5.7 и 6.5.3 СП 59.13330.2016). 2) В вестибюле/зоне ожидания следует предусмотреть установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП), организационные мероприятия

				Брайля). На схеме должно быть показано расположение доступных сервисов и путей движения. (п.п. 6.5.7, 8.1.6 СП 59.13330.2016) 3) Отсутствует непрерывная комплексная информация о пути и направлении движения к зонам целевого назначения и сервиса со схемой расположения и функциональным назначением помещений (п.6.2.3 СП 59.13330.2016). 4) Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 для инвалидов по зрению на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом коммуникационных путей. (п.6.2.3 СП 59.13330.2016)	радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень установить в задании на проектирование (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016). 3) На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование обустроить направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм (п.8.1.6 СП 59.13330.2016) 4) Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, стационарными препятствиями обозначить тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. (п.6.2.3 СП 59.13330.2016). Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 Рекомендуется предусматривать световые маячки.	
--	--	--	--	--	--	--

				4) Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов. (п.п. 6.2.19, 6.2.28 СП 59.13330.2016) 5) Отсутствуют места отдыха или ожидания, с обозначением для инвалида, пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. (п.6.2.5 СП 59.1330.2016). 6) Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации (п.6.5.7 СП 59.13330.2016); 7) Информация расположена на высоте от 1,13 до 1,6 м, выполнена не тактильным способом и не дублирована шрифтом Брайля (п.6.5.9 СП 59.1330.2016).		5) Идентифицировать место ожидания тактильной предупредительной разметкой (Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 6) Оборудовать пути движения и холл/зону ожидания информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование (п.6.12. ГОСТ Р 51671-2015)	
--	--	--	--	---	--	---	--

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	41-44	Лестницы внутри здания обеспечивают основное движение между этажами. Поверхность ступеней-противоскользящая, шероховатая. Края ступеней лестниц оборудованы не контрастным противоскользящим угловым профилем 1) Лестница одномаршевая состоит из 10-ти ступеней с не единообразной геометрией шириной проступей 0,3 м и высотой подступенка 0,16м (п.6.2.8 СП 59.13330.2016); 2) Ширина лестничного марша составляет 1,11м (п.6.2.24 СП 59.13330.2016); 3) Поручни установлены с одной стороны лестничного марша на высоте 0,9м. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3	-	В связи принятым решением адаптации данного объекта по варианту «Б» дублировать лестницы внутри здания пандусом или подъемным устройством нецелесообразно в связи с отсутствием технической возможности. Установка наклонного подъемного устройства для инвалидов на кресле-коляске на лестницу внутри здания приведет к уменьшению ширины пути эвакуации, что не допустимо. Использование для эвакуации МГН специальных инвалидных кресел-колясок также невозможно, так как при стандартной ширине лестничного марша указанные коляски будут создавать серьезные помехи для других эвакуирующихся. Установка складного пандуса на лестнице также невозможна, так как без посторонней помощи инвалид, использующий в передвижении кресло-коляску, не сможет разложить пандус. А в соответствии с п.50 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о мерах	Не нуждается в связи принятым решением адаптации данного объекта по варианту «Б»
-----	-----------------------------	------	-----	-------	--	---	--	---

				м (от 0,27 до 0,33 м) (п.6.2.11 СП 59.13330.2016); 4) Отсутствуют тактильные обозначения этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности перил (п.6.2.12 СП 59.13330.2016); 5) Отсутствует контрастная маркировка цветом первой и последней ступеней лестницы, кроме лестницы внутри здания главного входа (п.6.2.8 СП 59.13330.2016); 6) Лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством (п.6.2.8 СП 59.13330.2016); 7) Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или		пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018г.) эвакуация – это процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. Аналогичные выводы о невозможности технического обустройства объекта для нужд категории инвалидов на кресле-коляске содержатся в письме ФГБУ ВНИИПО МЧС России «О разъяснении требований нормативных документов» от 01.08.2018г.	
--	--	--	--	--	--	--	--

					контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом на лестницу на расстоянии 0,6 м (п.6.2.8 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р12.4.026)			
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	3.3	34-36	На пути движения от санузла к эвакуационному выходу (адаптированному входу), оборудованному пандусом имеется перепад высот у двери, обустроенный пандусом с уклоном 5,4 ⁰ и 6,6 ⁰ . (п.6.2.9 СП 59.13330.2016) 1) Поверхность марша пандуса визуально не контрастирует с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса (п.6.2.10 СП 59.13330.2016)	К, О, С	Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления границающих поверхностей применение световых маячков или световых лент (п.6.2.10 СП 59.13330.2016)	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)

3.5	Дверь	есть	3.5	29, 38	1) Дверные ручки не контрастные относительно цвета дверного полотна. (п.6.4.1 СП 59.13330.2016) 2) Перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (п.6.2.3 СП 59.13330.2016) 3) На прозрачных полотнах дверей контрастная маркировка расположена на одном уровне на высоте 1,36м (п.6.1.6 СП 59.13330.2016). 4) Информационные указатели о назначении помещения размещены на двери на высоте от 1,57 до 1,7м от уровня пола, выполнены не тактильным способом и не дублированы шрифтом Брайля ((п.	К, О, С	1) Для людей с нарушением зрения установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения (п.6.5.9 СП 59.13330.2016) 2) Заменить дверные ручки на С-или П-образные, контрастные относительно цвета дверного полотна. Установить дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, с формой, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.6.4.3 СП 59.13330.2016). 3) Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП), организационные мероприятия
-----	-------	------	-----	--------	---	---------	--	--

					6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2016 Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 5) Отсутствуют световые и звуковые маяки дверных проемов (п.6.5.2.-п.6.5.5. СП 59.13330.2016).	выключатели, средства визуальной информации и т.п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2016) 4) Для посетителей с нарушением зрения по заданию на проектирование дополнительно оборудовать здание радио информаторами (п.6.5.3 СП 59.13330.2016) 5) В соответствии с п. 6.21.6 ГОСТ Р 51671-2015 на полу и на стенах помещений, доступных для инвалидов, перед входными дверями внутри помещения выделить зоны риска. Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. (п.6.2.3 СП 59.13330.2016). 6) На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположить контрастную маркировку на двух уровнях:	
--	--	--	--	--	---	---	--

							0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. (п.6.1.6 СП 59.13330.2016).	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6	37-40	На объекте имеется 4 эвакуационных выхода на территорию из помещений центра, один из которых является адаптированным входом, оборудованным пандусом. План эвакуации размещен в коридоре на высоте 1,5м от уровня пола. 1) Информационные указатели о направлении движения к эвакуационному выходу с учетом восприятия инвалидами отсутствуют (п.6.2.19 СП 13330.2016) 2) Над дверьми запасных выходов указатели не имеют	К, О, С, Г, У	1) Организовать <u>комплексную систему оповещения в экстренных случаях</u> и обозначить пути эвакуации. С целью обеспечения безопасного передвижения посетителей, в том числе маломобильных групп населения, в здании в условиях плохой освещенности рекомендуется применить фотолюминесцентную эвакуационную систему (п.6.2.29 СП 1330.2016). 2) Установить в зонах целевого назначения данного объекта, посещаемых МГН, световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

					повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с инвалидностью. 3) Зона безопасности отсутствуют (п.6.2.25 СП 13330.2016) 4) Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными).	(п.6.5.5 СП 59.13330.2016). 3) Окрасить кромки ступеней и поручни лестниц на пути эвакуации краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты (п.6.2.29 СП 59.13330.2016). 4) Разместить над дверью запасного выхода указатель запасного выхода, имеющего повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с инвалидностью (п.6.5.2 СП 59.13330.2016). 5) Разместить на стенах помещений тактильные таблички для указания направления движения к эвакуационному выходу (п.6.5.2 СП 59.13330.2016). 6) На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационной лестницы нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями п. 6.2.8. СП 59.13330.2016 (п. 6.2.29 СП 13330.2016) 7) Предусмотреть стробоскопическую сигнализацию (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой	
--	--	--	--	--	--	--	--

							должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. (п.6.5.4 СП 13330.2016).	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения (значимо для всех категорий инвалидов); 2) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов); 3) Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий инвалидов); 4) Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места (значимо для всех категорий инвалидов).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3.1; 3.2; 3.5; 3.6	25-44	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» оценено как «доступно условно» (ДУ) для всех категорий инвалидов. Такая оценка дана в связи с организацией помощи отдельной

категории инвалидов со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте.

Когда посетитель попадает непосредственно в здание его интересуют следующие вопросы:

- информация об услугах (наименование и стоимость);
- в каком конкретно месте он может получить эти услуги (номер кабинета);
- как попасть в данное место (пути движения до зоны получения услуг).

Весь комплекс информации должен быть представлен в доступной понятной форме.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно условно» (ДУ);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О - н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	52- 60	Зальная форма обслуживания представлена на данном объекте в кабинете психологической разгрузки, соляной комнате и комнате Монтессори. 1) Информационный указатель о назначении помещения размещен	К, О, С, Г, У	1) Для детей с нарушением зрения установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

				на двери на высоте 1,57м от уровня пола, выполнен не тактильным способом и не дублирован шрифтом Брайля ((п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2016 Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 2) Отсутствуют световые и звуковые маяки дверных проемов (п.6.5.2.-п.6.5.5. СП 59.13330.2016). 3) Отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверью (п.6.2.3 СП 59.13330.2016) 4) Дверная ручка нажимная не контрастная относительно цвета дверного полотна. (п.6.4.1 и п.6.4.3 СП 59.13330.2016) 7) Отсутствует индукционная петля (п.8.1.10 СП 59.13330.2016).	(п.6.5.9 СП 59.13330.2016) 2) Заменить дверные ручки на С-или П-образные, контрастные относительно цвета дверного полотна. Установить дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, с формой, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.6.4.3 СП 59.13330.2016). 3) Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2016) 4) Для посетителей с нарушением зрения по заданию на проектирование рекомендуется дополнительно оборудовать здание радио информаторами (п.6.5.3 СП 59.13330.2016) 5) В соответствии с п. 6.21.6 ГОСТ Р 51671-2015 на полу и на стенах помещений, доступных для инвалидов, перед входными дверями внутри помещения выделить зоны риска. Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу	
--	--	--	--	--	---	--

						движения, должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. (п.6.2.3 СП 59.13330.2016). 6) Для обеспечения детей, пользующихся слуховыми аппаратами, информацией транслирующей по проводным сетям, а также информацией экстренного характера оборудовать зону получения услуги звукоусиливающей аппаратурой (индукционной петлей - портативной системой, не требующей настроек (п. 8.1.10 СП 59.13330.2016) 7) Обозначить международным знаком доступности для людей с нарушением слуха (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001); 8) Установить на высоте 2,0м от уровня пола визуально-акустическое табло, подключенное к общей системе оповещения «СурдоЦентр», пожарной сигнализации. Позволяет передавать информацию визуальным и акустическим способом. Актуально для информирования слепых и глухих, а также остальных категорий	
--	--	--	--	--	--	---	--

							граждан по принципу «универсального дизайна». Дополнительно применяется для оповещения всех категорий о возникновении экстренной ситуации на объекте в целом (пожар, эвакуация) в доступном для них формате (п. 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016) 15) Для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (п.8.2.5 СП 59.13330.2016).	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4.3	45-46	Прилавочная форма обслуживания представлена на данном объекте на посту охраны (дежурного специалиста) и в зоне ожидания адаптированного входа. Пост охраны (дежурного специалиста): Обеспечен фронтальный и боковой доступ к предоставлению	К, О, С, Г, У	Зона вахты (дежурного специалиста): 1) Для детей и посетителей с нарушением зрения установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения (п.6.5.9 СП 59.13330.2016) 2) Установить кнопку вызова персонала (п.5.1.3 СП	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

				услуги. Установлено видеонаблюдение. 1) Информационный указатель о назначении зоны целевого посещения отсутствует ((п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2016 Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 2) Отсутствует кнопка вызова персонала (п.5.1.3 СП 59.13330.2016). 3) Для лиц с дефектами слуха отсутствует индукционная портативная система (п.8.1.10 СП 59.13330.2016). 4) Установлен откидной прилавок высотой 1,0м (п.8.1.7 СП 59.13330.2016) Стол приема посетителей в зоне адаптированного входа: Установлен стол высотой проема для ног - 0,75м, и глубиной 0,5м и шириной	59.13330.2016); 3) Обозначить кнопку вызова персонала тактильной пиктограммой со знаком «Инвалид» и стилизованным звонком в углу в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 59.13330.2016). 4) Оборудовать зону оказания услуг специальными приборами для лиц с дефектами слуха (индукционной портативной системой) (п.8.1.10 СП 59.13330.2016) 5) Идентифицировать зону символами доступности в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001); Стол приема посетителей в зоне адаптированного входа: 1) Для детей и посетителей с нарушением зрения обозначить зону целевого посещения информирующей тактильной табличкой с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5.9 СП 59.13330.2016) 2) Установить кнопку вызова персонала (п.5.1.3 СП 59.13330.2016); 3) Обозначить кнопку вызова	
--	--	--	--	--	--	--

					столешницы 1,0м (п.8.1.7 СП 59.13330.2016). 1) Информационный указатель о назначении зоны целевого посещения отсутствует ((п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2016 Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1).		персонала тактильной пиктограммой со знаком «Инвалид» и стилизованным звонком в углу в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 59.13330.2016). 4) Оборудовать зону оказания услуг специальными приборами для лиц с дефектами слуха (индукционной портативной системой) (п.8.1.10 СП 59.13330.2016) 5) Идентифицировать зону символами доступности в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001); 6) Для инвалидов с недостатком гормона роста и на кресле-коляске (К) использовать установленный стол в фойе адаптированного входа с пониженной столешницей, учитывая требования п.8.1.7 СП 59.13330.2016, согласно которым поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							0,5 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2016); 7) Обеспечить возможность свободного подъезда инвалида на кресле – коляске к столу шириной 1,2 м и разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м (СП 148.13330 и требованиями СанПиН 2.1.3.2630).	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) (значимо для всех категорий инвалидов); 2) Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,3 до 1,4 м; - дублирование рельефными знаками (значимо для всех категорий инвалидов)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)

Зальная форма обслуживания	ДУ	4.2	52-60	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия
Прилавочная зона обслуживания	ДУ	4.3	45, 46	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Зона обслуживания инвалидов» оценено как «доступно условно» (ДУ) для всех категорий инвалидов. Такая оценка дана в связи с организацией помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте либо дистанционно, на дому в другом учреждении.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Зона обслуживания инвалидов» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно условно» (ДУ);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	4(II)	47-51; 61-66	Данная зона целевого назначения здания представлена в кабинет арт – студии и комнате социального быта на 1-м этаже. 1) Информационные указатели о назначении помещения размещены на двери на высоте 1,7м от уровня пола, выполнены не тактильным способом и не дублированы шрифтом Брайля ((п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП	К, О, С, Г, У	1) Для идентификации назначения помещения разместить рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки тактильно-звуковую табличку (п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2016 Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1) 2) Для идентификации препятствия и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека перед дверью кабинетов установить тактильную	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП), организационные мероприятия

			59.13330.2016 Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 2) Отсутствуют световые и звуковые маяки дверных проемов (п.6.5.2.- п.6.5.5. СП 59.13330.2016). 3) Отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверьми (п.6.2.3 СП 59.13330.2016) 4) Дверная ручка нажимная не контрастная относительно цвета дверного полотна. (п.6.4.1 и п.6.4.3 СП 59.13330.2016) 5) Отсутствует оборудование и вспомогательные устройства, специально приспособленные для конкретного вида заболевания. В кабинетах отсутствует индукционная петля (п.8.1.10 СП 59.13330.2016).	предупредительную разметку. Выполняется тактильными конусами, расположенными в шахматном порядке. Ширина поля тактильных указателей - квадрат со сторонами 500 или 600 мм. (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 3) Установить информационный знак доступности для людей с нарушением слуха, подтверждающего доступность мест обслуживания в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001); 4) Дверь в кабинеты оборудовать дверной ручкой или другими приборами открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или	
--	--	--	--	---	--

					значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П- образных ручек. (п.6.4.3 СП 59.13330.2016) (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1) 5) Оборудовать зону приема инвалидов и МГН комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида заболевания: 5.1. Оборудование для людей с нарушенной функцией слуха (Г) Установить звукоусиливающую аппаратуру – это технические средства, предназначенные для усиления звука. Применяются для слабослышащих и глухих, имеющих остатки слуха. Различают следующие типы звукоусиливающей аппаратуры: портативный	
--	--	--	--	--	---	--

					слуховой аппарат, стационарный слуховой аппарат, звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, индукционная петля, громкоговорящая усиливающая аппаратура. Для обеспечения людей, пользующихся слуховыми аппаратами, информацией, транслирующийся по проводным сетям, а также информацией экстренного характера установить в месте обозначенном «информация доступная для слабослышащих» портативную индукционную систему. Изготавливается в виде настольного прибора, в зоне которого доступна информация для слабослышащих, использующих режим «т» на слуховом аппарате. Размер индукционного поля составляет не менее 2х метров от прибора (п. 8.1.10 СП 59.13330.2016). Предусмотреть обучение персонала пользованию этими техническими средствами (индукционной	
--	--	--	--	--	--	--

					системой) и внесение дополнительных функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников. 5.2. Оборудование для людей с нарушенной функцией зрения (С) Приобрести и установить специальные пособия, письменные принадлежности для незрячих людей, а также технические средства, которые помогают воспринимать информацию с помощью других органов чувств (например, электронные видеоувеличители, дисплеи Брайля, специализированные мониторы, программы экранного доступа, пишущие машинки, читающие устройства (тифлоплееры, читающие машины), канцтовары и оргтехника с речевым выходом и шрифтом Брайля (говорящий электронный калькулятор, принтеры Брайля) и пр.) 5.3. Оборудование для	
--	--	--	--	--	--	--

					инвалидов с недостатком гормона роста и на кресле-коляске (К): Использовать стол с пониженной столешницей, учитывая требования п.8.1.7 СП 59.13330.2016, согласно которым поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2016); 6) Обеспечить возможность свободного подъезда инвалида на кресле – коляске к столу шириной 1,2 м и разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м (СП 148.13330 и требованиями СанПиН 2.1.3.2630). 7) Предусмотреть обучение	
--	--	--	--	--	---	--

					персонала использованию этими техническими средствами и внести дополнительные функции по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников (п.8.1.10 СП 59.13330.2016) 8) Идентифицировать зону символами доступности в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001). 9) Установить на высоте 2,0м от уровня пола визуально-акустическое табло, подключенное к общей системе оповещения «СурдоЦентр», пожарной сигнализации. Позволяет передавать информацию визуальным и акустическим способом. Актуально для информирования слепых и глухих, а также остальных категорий граждан по принципу «универсального дизайна». Дополнительно применяется для оповещения всех категорий о возникновении экстренной ситуации на	
--	--	--	--	--	---	--

						объекте в целом (пожар, эвакуация) в доступном для них формате (п. 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016) 10) Для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (п.8.2.5 СП 59.13330.2016).	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДУ	4(II)	47-51; 61-66	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Место приложения труда» оценено как «доступно условно» (ДУ) для всех категорий

инвалидов. Такая оценка дана в связи с организацией помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте либо дистанционно, на дому в другом учреждении.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Зона обслуживания инвалидов» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно условно» (ДУ);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 3/1
от «___» _____ 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Жилые помещения	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
-----------------	---	---	---	------------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____-_____.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Нежилое здание ОКУ «Центр сопровождения» общей площадью 854,1 кв.м,
расположенное по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.29А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	67- 71	1) Отсутствуют знаки доступности санузла (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001) 2) Отсутствует мнемосхема санузла. 3) Информация о назначении помещения установлена на двери на высоте 1,7м от уровня пола.	О, С, Г, У	1) Для людей с нарушением зрения установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входом в санузел, с указанием номера и назначения помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

				выполнены не тактильным способом и не дублированы шрифтом Брайля (п.6.5.9 СП 59.13330.2016). 4) На двери установлена нажимная дверная ручка, не контрастная относительно цвета дверного полотна. 5) На двери с внутренней стороны отсутствует поручень 6) Отсутствуют тактильные направляющие полосы к умывальнику и унитазу 7) Крючки для одежды и других принадлежностей в т.ч. костылей установлены на высоте 0,98 м и 0,7м от уровня пола (п.6.3.3. СП 59.13330.2016) 8) Поворотное зеркало отсутствует. (таб. 9.3 СП 31-102-99) 9) Отсутствует кнопка вызова персонала (п.6.5.8. СП	(п.6.5.9 СП 59.13330.2016) 2) Заменить дверные ручки на С- или П-образные, контрастные относительно цвета дверного полотна. Установить дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, с формой, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.6.4.3 СП 59.13330.2016). 3) Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2016) 4) Установить мнемосхему санитарно- гигиенического помещения. (п.8.16 СП 136.13330.2012). 5) Знак доступности с указанием направления разместить на подходах к санузлу и непосредственно	
--	--	--	--	---	---	--

				59.13330.2016) 10) Отсутствует аварийное освещение (п.6.5.8. СП 59.13330.2016) 11) Установлена раковина с пьедесталом высотой 0,85м (п.6.3.9 СП 59.13330.2016). 12) На уровне верхнего края раковин отсутствует опорный поручень (п.6.3.3. СП 59.13330.2016) 13) Отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.) (п.6.4.1 СП 59.13330.2016) 14) Выключатель установлен снаружи помещения на высоте 1,44м, не контрастен относительно цвета стен (п.6.4.2. СП 59.13330.2016)	у входа в туалетную комнату для инвалидов. Рекомендуется пиктограмму выполнить рельефно (тактильную). Оформить пиктограмму по ГОСТу 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов» или в соответствии с общим дизайн-проектом объекта (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001) 6) Установить аварийное освещение. В соответствии с требованиями п.6.5.8 СП 59.13330.2016 замкнутые пространства зданий (кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное	
--	--	--	--	---	---	--

				15) Отсутствуют стационарный и откидной опорные поручни унитаза (п.6.3.3. СП 59.13330.2016). 16) Установлен унитаз с опорой для спины высотой 0,39м от пола (п.6.3.3. СП 59.13330.2016). 17) Диспенсер закрытого типа для туалетной бумаги установлен на высоте 0,9 м от уровня пола (п.6.3.3 СП 59.13330.2016, Таблица 9.3 СП 31-102-99). 19) В кабине сбоку от унитаза ширина пространства рядом с унитазом составляет менее 0,8 м для размещения кресла-коляски (0,48м и 0,61м) (п.6.3.3. СП 59.13330.2016).	устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях должно предусматриваться аварийное освещение (п.6.5.8. СП 59.13330.2016) В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в зону регистрации посетителей. 7) Оборудовать доступную для инвалидов туалетную комнату системой вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Система вызова помощи включает: кнопку вызова помощи персонала, оборудованную шнурком с кольцом, кнопку отмены вызова, коридорный индикатор сигнала (п.6.3.6 СП 59.13330.2016) 8) Над входом в доступную туалетную комнату рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
--	--	--	--	---	---	--

						9) Установить раковину со свободным доступом и открытым пространством в нижней части 10) На уровне верхнего края раковин установить опорный поручень (п.6.3.3. СП 59.13330.2016) 11) Установить стационарный и откидной опорные поручни рядом с унитазом (п.6.3.3. СП 59.13330.2016). 12) Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. (п. 8.10 СП 136.13330.2012, Таблица 9.3 СП 31-102-99). 13) Установить унитаз, имеющий опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м (п.6.3.3. СП 59.13330.2016). 14) В кабине сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения	
--	--	--	--	--	--	--	--

							кресла-коляски (п.6.3.3. СП 59.13330.2016). 15) При расстановке оборудования обеспечить в кабине свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу (п.6.3.3. СП 59.13330.2016). 16) Оборудовать санузел крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1,0 м и 1.4м от уровня пола. (п.6.3.3 СП 59.13330.2016) 19) Дверь доступной кабины уборной оборудовать дверной ручкой нажимного действия с формой, позволяющей инвалиду управлять ей одной рукой и не требующей применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. (п.6.4.3. СП 59.13330.2016) 20) Следует установить систему закрывания дверей, позволяющую открывать дверь снаружи (п.6.4.3. СП 59.13330.2016).	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) (значимо для всех категорий инвалидов). 2) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов (значимо для всех категорий инвалидов). 3) Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий инвалидов). 4) Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,3 до 1,4 м; - дублирование рельефными знаками (значимо для всех категорий инвалидов). 5) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов). 6) Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины (значимо для всех категорий инвалидов).						

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование Структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)	5.1	67-71	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» оценено как «временно недоступно избирательно» (ВНД-И) для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) и с нарушением зрения (С) в связи с тем, что отсутствуют архитектурно-планировочные и организационные решения:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания.

При такой оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры (далее по тексту — ОСИ) обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и слуха (Г) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно частично избирательно» (ДЧ-И) в связи с соответствием нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельной категории инвалидов.

Согласно п.6.3.1 СП 59.13330.2016 во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.

В соответствии с п.8.1.2. СП 59.13330.2016 при реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих зданий для МГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для МГН.

Из п.8.1.1. СП 59.13330.2016 следует, что при проектировании общественных зданий кроме требований настоящего свода следует учитывать требования СП 118.13330.

СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-4) содержит требование об обязательном устройстве уборных для посетителей в административных зданиях. Так, в соответствии с п.5.40 вышеуказанного СП 118.13330 устройство уборных в здании, где по расчету одновременно может находиться менее 50 человек или время нахождения посетителей по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин, предусматривается по заданию на проектирование. В административных, медицинских и социальных учреждениях, где проводится прием посетителей, устройство уборных для посетителей обязательно.

Санитарно-бытовые помещения следует предусматривать отдельно мужские и женские. При этом для обслуживающего персонала (работающих и т.п.) и для посетителей (зрителей и т.п.) возможно устройство как автономно, так и общих санитарно-бытовых помещений в зависимости от технологических особенностей и задания на проектирование. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, если иное не указано в задании на проектирование.

Для учреждений с числом персонала (сотрудников и т.п.) не более 10 человек и числом единовременных посетителей не более 10 человек допускается устройство одного общего санузла на объект.

В соответствии с требованиями п.5.22 СП 35-101-2001 «Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" при определении числа санитарно-технических приборов для людей с ограниченными возможностями в санитарно-гигиенических помещениях для учебных и административных зданий исходят из расчета (но не менее одного прибора на здание):

- 5 % от общего числа унитазов для женщин;
- 2 % от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин;
- каждая пятая гигиеническая комната или кабина должна быть приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

Если по расчету требуется одно место в санузле, то их проектируют универсальными для всех категорий посетителей.

Таким образом, необходимо на объекте оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, обратив внимание на следующее:

- не менее одной из раковин в умывальной устанавливается на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м;
- в туалетных местах общего пользования, где установлены раковины умывальников, следует предусматривать поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальников;
- универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры не менее, м; ширина - 1,65: глубина - 1,8;
- для маломобильных посетителей следует применять унитазы с высотой от уровня пола до верха сидения не ниже 450 мм и не выше 600 мм;
- возле унитаза следует предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски;
- возле унитаза должны присутствовать поручни (один стационарный, один откидывающийся);
- кабина туалета должна быть оборудована поручнями, которые следует располагать на высоте 0,75 м, а также крючками для одежды, костылей и т.п.;
- в кабине туалета должно быть предусмотрено наличие кнопки вызова экстренной помощи со шнурком;
- дверь санитарно-гигиенической комнаты должна открываться наружу;
- замок двери санитарно-гигиенической комнаты должен предусматривать возможность открытия снаружи при наступлении экстренного случая.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» **ожидаемый результат:**

- 1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Нежилое здание ОКУ «Центр сопровождения» общей площадью 854,1 кв.м,
расположенное по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.29А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	72- 76	1) Нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации, отсутствует информация на ясном языке. 2) Отсутствует дублирование информации тактильными средствами, за	К, О, С, Г, У	1) Установить на объекте систему средств информации, обеспечивающую: -непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов 2) Применять информационные знаки и символы идентичные в	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

				исключением информационной таблички с наименованием организации на входе на территорию объекта 3) Сайт https://centrsopr.ru предоставляет информацию о транспортной доступности объекта (на сайте встроен поисково-информационный сервис «Яндекс.Карты», позволяющий построить маршрут поездки к объекту на автомобиле, на общественном транспорте или пешеходный. Отсутствует версия для слабовидящих, отсутствует функция озвучивания текста для слабовидящих в соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2019. Кроме того, отсутствует информация о специальных сервисах	пределах обследуемого объекта. Применяемые информационные знаки и символы должны соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. 3) На объекте (здание и территорию идентифицировать знаками доступности: - специальные парковочные места, - зоны посадки пассажиров, - входы, если не все входы в здание, являются доступными; - зоны обслуживания (если не все зоны обслуживания являются доступными); - санузлы. 4) Предусмотреть указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (при наличии следующих мест): - возле недоступных входов в здание; - возле недоступных санитарно-бытовых помещений; - у выходов и лестниц, не являющимися путями эвакуации инвалидов. 5) Информационные знаки и указатели расположить на контрастном фоне. Уровень	
--	--	--	--	---	--	--

					для людей с инвалидностью. .	контрастности фона знака к фону прилегающей поверхности не менее 60%. 6) Обеспечить контрастность шрифта и символов: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) . 7) Расположение и дизайн информационных знаков и указателей идентичен в пределах сооружения или комплекса. 8) Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. 9) Освещенность поверхности знаков и указателей от 100 до 300 лк. 10) Установить при входе в здание мнемосхему – тактильное табло, представляющее собой схему доступных путей движения и сервисов для инвалидов: - зон предоставления услуг -санитарно-бытовых помещений; -специальных парковочных мест; - зон отдыха и ожидания помощи -зон оказания сервисных услуг. - пути эвакуации.	
--	--	--	--	--	--	--	--

							Мнемосхему отобразить специальным знаком “Информация”, оборудовать поручнем для удобства людей с инвалидностью, кнопкой вызова и специальным звуковым маяком. 11) Планы этажа расположить на всех основных точках пересечения путей движения на объекте на высоте не более 1,5м от уровня пола 12) Информационный указатель, включающий тактильную информацию, расположенный на высоте не менее 1,2 м от уровня пола, разместить под углом 20-30° (max 45 °) по отношению к горизонтальной поверхности. 14) Информационные знаки помещений расположить: - на стене на расстоянии 0,1-0,15 м от передней кромки двери; - на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери. 15) Расположить информационные знаки так, чтобы возможно приблизиться к надписи и знаку на расстояние до 80 мм 16) Обеспечить высоту зоны расположения информационных	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							знаков помещений в пределах от 1,2 до 1,6 м. 17) Информацию представить тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля. Информацию, выполненную шрифтом Брайля расположить под надписью. Обеспечить высоту рельефа букв и цифр не менее 0,8 мм. 18) Предусмотреть наличие пиктограмм (выполненных тактильно-графическим способом). Текст на табличке расположить с выравниванием по левому краю. 19) На табличках использовать шрифт без засечек. На табличках не использовать шрифт курсивом. 20) Информационные указатели общественных туалетов расположить на высоте 2,5 м (над входом в универсальную кабину уборной или блок общественных санузлов). 21) Для постоянной идентификации помещений информационный указатель продублировать табличкой: - на стене на расстоянии 0,1-0,15 м от передней кромки двери; - на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери; - на высоте от 1,2 м – 1,6 м от	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						уровня пола. 22) При размещении информационных указателей на стене, учитывать следующие требования: - пиктограмму помещения (выполненную рельефно-графическим способом); - наименование помещения (выполненное рельефно-графическим способом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефно-графическим способом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля. Текст на табличке расположить с выравниванием по левому краю. 23) Уведомляющую и ориентирующую информацию расположить на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. 24) Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий разместить на высоте не более 2,5 м 25) Текст на указателе расположить с выравниванием	
--	--	--	--	--	--	--	--

							по направлению движения 26) На указателях использовать шрифт без засечек. На указателях не использовать шрифт курсивом. 27) Предусмотреть тактильные напольные указатели перед лестничными маршами, входами в лифтовые кабины (при наличии) 28) Информационные таблички помещений: - расположить рядом с дверью (со стороны открытия двери); - расположить так, чтобы можно было бы приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10; - Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) . - Информацию представлять тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля. Информацию, выполненную шрифтом Брайля расположить под надписью; - Для людей с нарушением	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						интеллекта предусмотреть наличие пиктограмм (тактильных). 29) На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. 7) Организовать работу по развитию интернет ресурса организации https://centrsopr.ru для слабовидящих с озвучиванием текста в соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2019. Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН. Разместить на сайте доступную информацию о схеме движения, стоянке на прилегающей территории для автотранспорта инвалидов, информацию об услугах по предварительному	
--	--	--	--	--	--	--	--

							бронированию мест стоянки для инвалидов.	
6.2	Акустические средства	есть	-	-	1) Зона целевого назначения не оборудована вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами.	Г, С	1) Оборудовать целевые зоны акустическими устройствами, в том числе устройствами звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и с нарушением слуха). Также оборудовать вспомогательными аудиосистемами в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015. 2) Установить в зонах целевого назначения индукционную систему, предназначенную для беспроводной передачи аудиоинформации в слуховой аппарат с телефонной катушкой (в режиме «Т») с помощью электромагнитной индукции (индукционная петля). Применяется в местах с повышенным уровнем фонового шума и реверберации. Размещается на любых немагнитных вертикальных поверхностях или информационных стойках. 3) Организовать предоставление услуг с использованием русского жестового языка (РЖЯ). 4) Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика.	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

6.3	Тактильные средства	есть	-	72	1) Отсутствует визуальная информация, дублированная печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля, за исключением информационной таблички с наименованием организации на входе на территорию объекта 2) Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки, тактильных полос, тактильных покрытий (плитки), рельефных или фактурных средств, искусственных плавных подъемов. 3) На объекте отсутствует оборудование, позволяющее инвалидам с сенсорными	С	1) Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом (шрифтом Брайля). 2) Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитку), рельефные или фактурные средств, искусственно обеспечить плавные подъемы в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
-----	---------------------	------	---	----	---	---	--	---

					нарушениями получать справочную информацию об условиях обслуживания.			
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ (значимо для всех категорий инвалидов). 2) Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации (значимо для всех категорий инвалидов). 3) Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т. п. (значимо для всех категорий инвалидов). 4) Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т. п.) (значимо для всех категорий инвалидов). 5) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией (значимо для всех категорий инвалидов).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ-И (К, Г, С, У) ДП-И (О)	-	72-76	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением слуха, зрения и умственного развития на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Системы информации на объекте» оценено как «доступно условно избирательно» (ДУ-И). Такая оценка дана в связи с организацией помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте либо дистанционно, на дому в другом учреждении

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью избирательно» (ДП-И) в связи с соответствием нормативам данной функциональной зоны.

Устройства и средства информации делятся на тактильные, звуковые и визуальные:

Тактильные устройства:

- направляющие поручни в коридорах,
- рельефные обозначения на поручнях,
- таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения,
- рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюлях и лифтовых холлах,
- изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, лифтами, поворотами коридоров и т.п.).

Звуковые устройства и средства информации:

- звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;
- радиотрансляция в зданиях, помещениях, в лифтовых кабинах, в бытовых помещениях.

Визуальные устройства и средства информации:

- различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности;
- контрастное цветовое обозначение входов.

Средства информации должны быть идентичными в пределах здания. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Система средств информации должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Системы информации на объекте» в здание» **ожидаемый результат:**

- 1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно условно» (ДУ);
- 7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

