

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Нежилое здание ОКУ «Центр сопровождения»
общей площадью 854,1 кв.м,
расположенное по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.29А
Наименование объекта, адрес

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)



Фото №1
Въезд/вход на территорию объекта



Фото № 2
Входная калитка



Фото № 3
Въездные ворота



Фото № 4
Автостоянка для инвалидов и МГН на территории объекта



Фото № 5
Путь движения от входа на территорию к доступному для инвалидов входу в здание



Фото № 6
Адаптированный вход в здание - вход, приспособленный для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках

2. Вход (входы) в здание



Фото № 7
Главный вход в здание



Фото № 8
Входная дверь главного входа



Фото № 9
Информационная табличка с названием организации, графиком работы, дублированная шрифтом Брайля



Фото № 10
Тамбур главного входа



Фото № 11

Путь движения из тамбура главного входа
на меж лестничную площадку



Фото № 12

Путь движения к адаптированному входу в
здание




Фото № 13

Лестница наружная адаптированного входа



Фото № 14

Путь движения к пандусу наружному
адаптированного входа



Фото № 15

Пандус наружный адаптированного входа



Фото № 16

Пандус наружный адаптированного входа



Фото № 17

Входная площадка



Фото № 18

Уклон верхнего марша пандуса – 8,2°



Фото № 19

Уклон нижнего марша пандуса – 5,4°



Фото № 20

Входная площадка адаптированного входа



Фото № 21
Кнопка вызова персонала



Фото № 22
Тамбур адаптированного входа



Фото № 23
Дверь из тамбура в фойе



Фото № 24
Путь движения из тамбура в фойе

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)



Фото № 25
Коридор 1-го этажа



Фото № 26
Зона ожидания для посетителей
адаптированного входа




Фото № 27
Коридор 1-го этажа




Фото № 28
Зона ожидания для посетителей главного
входа




Фото № 29
Двери



Фото № 30
Эвакуационные указатели путей движения
внутри здания



Фото № 31
Эвакуационные указатели путей
движения внутри здания



Фото № 32
План эвакуации при пожаре



Фото № 33
Эвакуационные указатели путей
движения внутри здания




Фото № 34
Дверь внутри здания на 1-м этаже. Разность
уровней полов обустроена пандусом с двух
сторон двери.



Фото № 35
Уклон марша пандуса с одной стороны
двери - $5,4^{\circ}$



Фото № 36
Уклон марша пандуса с другой стороны
двери - $6,6^{\circ}$




Фото № 37
Лестница эвакуационного выхода внутри здания



Фото № 38
Эвакуационный выход



Фото № 39
Эвакуационный выход



Фото № 40
Дверь эвакуационного выхода




Фото № 41
Лестница внутри здания



Фото № 42
Межэтажная лестница внутри здания



Фото № 43
Межэтажная лестница внутри здания




Фото № 44
Лестница внутри здания. Путь движения от
главного входа к зоне приема посетителей
(посту охраны)

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Фото № 45
Прилавочная форма обслуживания – зона приема посетителей в зоне адаптированного входа



Фото № 46
Прилавочная форма обслуживания – зона приема посетителей в зоне главного входа (пост охраны)



Фото № 47
Место приложения труда – кабинет арт – студии на 1-м этаже




Фото № 48
Место приложения труда – кабинет арт – студии на 1-м этаже



Фото № 49

Место приложения труда – кабинет арт – студии на 1-м этаже



Фото № 50

Место приложения труда – кабинет арт – студии на 1-м этаже




Фото № 51

Место приложения труда – кабинет арт – студии на 1-м этаже



Фото № 52

Зальная форма обслуживания – кабинет психологической разгрузки



Фото № 53
Зальная форма обслуживания – кабинет
психологической разгрузки



Фото № 54
Зальная форма обслуживания – кабинет
психологической разгрузки



Фото № 55
Зальная форма обслуживания – кабинет
психологической разгрузки



Фото № 56
Зальная форма обслуживания – комната
Монтессори




Фото № 57
Зальная форма обслуживания – комната
Монтессори



Фото № 58
Зальная форма обслуживания – комната
Монтессори



Фото № 59
Зальная форма обслуживания – Соляная
комната



Фото № 60
Зальная форма обслуживания – Соляная
комната



Фото № 61
Место приложения труда – Комната
социального быта



Фото № 62
Место приложения труда – Комната
социального быта



Фото № 63
Место приложения труда – Комната
социального быта



Фото № 64
Место приложения труда – Комната
социального быта



Фото № 65
Место приложения труда – Комната
социального быта



Фото № 66
Место приложения труда – Комната
социального быта

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 67
Туалетная комната для инвалидов и МГН



Фото № 68
Визуальные средства информации на

на 1-м этаже, оборудованная унитазом,
умывальником и другими
принадлежностями

двери туалетной комнаты для инвалидов и
МГН



Фото № 69
Вход в туалетную комнату

Фото № 70
Внутреннее обустройство туалетной
комнаты



Фото № 71
Внутреннее обустройство туалетной
комнаты

6. Системы информации на объекте



Фото № 72



Фото № 73
Информационный стенд



Фото № 74
Информационный стенд



Фото № 75
Фотолюминесцентные эвакуационные указатели




Фото № 76
Официальный сайт

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото № 77
Остановка общественного транспорта
(автобус, маршрутное такси) «Сборный
пункт» на ул. Союзная в г. Курске



Фото № 78
Путь движения к наземному пешеходному
переходу через проезжую часть ул.
Союзная в г. Курске




Фото № 79
Регулируемый наземный пешеходный
переход через проезжую часть ул.
Союзная в г. Курске



Фото № 80
Регулируемый наземный пешеходный
переход через проезжую часть ул. Союзная
в г. Курске



Фото № 81
Табло вызывное пешеходное



Фото № 82
Перепад высот на наземном пешеходном
переходе через проезжую часть ул.
Союзная в г. Курске




Фото № 83
Регулируемый наземный пешеходный
переход через проезжую часть ул.
Союзная в г. Курске